

Программатор ключей HONDA/ACURA (версия 2.0+keyless)



Устройство предназначено для программирования ключа на автомобилях «HONDA и ACURA» даже если все ключи утеряны! Поддерживаются системы с механическим ключом (с 2003 года) и «Keyless Go» (с 2009 года). Время записи ключа - 60 до 120 секунд.

Индикация устройства:

- Устройство издаёт короткие звуковые сигналы “BEEP” - зажигание должно быть включено.
- Нет звуковых сигналов – выключить зажигание.
- Повышающийся звук от низкого к высокому – всё “OK” ключ записан.
- Понижающийся звук от высокого к низкому – “Ошибка” ключ не записан.
- Красный светодиод погас - зажигание должно быть выключено
- Зеленый светодиод горит + сигнал “OK” - программирование закончено
- Красный светодиод мигает + сигнал “Ошибка” - ошибка записи ключа

Алгоритм работы:

- Для работы с нормальным механическим ключом - переключите устройство в режиме “N”
 - Для работы с системой «Keyless Go» - переключите в режиме “K”
1. Включите зажигание новым ключом и вставьте устройство в OBD, загорится красный светодиод и вы услышите повторяющиеся звуки “BEEP”. Для системы «Keyless Go» - подключайте программатор в OBD и удерживайте нажатой кнопку “START” двигателя, зажигание включится через несколько секунд. *Внимание! В машине должен находиться только один Keyless ключ!!!*
 2. Красный светодиод погас и устройство перестало пикать - выключите зажигание
 3. Красный горит + пикает - включите зажигание
 4. Красный светодиод погас и перестало пикать - выключите зажигание
 5. Красный горит + пикает - включите зажигание
 6. Красный светодиод погас и перестало пикать - выключите зажигание
 7. Красный горит + пикает - включите зажигание
 8. Зеленый горит + сигнал “OK” - ключ записан!
 9. Красный мигает + сигнал “Ошибка” записи ключа- повторите процедуру с пункта 1.

Возможные неисправности и их устранение:

- Не подходит ключ – замените на новый и оригинальный. Рекомендуется использовать только оригинальные заготовки ключей!
- Неправильно выбран режим на программаторе – переключите переключатель соответственно системе автомобиля.

Внимание! Устройство не предназначено для совершения противоправных действий.